

电子产品维修及配件供应服务项目及价格清单

序号	服务内容	单位	预算单价 (元)	湖北联航系统集成有限公司 优惠后 单价(元)	湖北冠强智能系统工程有限公司 优惠后单价 (元)	十堰鑫凌科技商行 优惠后单价 (元)	十堰瑞安科贸有限公司 优惠后单价(元)	湖北赫迈科技有限公司 优惠后单价(元)	备注
1	打印机安装调试维修服务	次	47.00	24.91	32.90	37.60	41.83	42.30	
2	加打印机碳粉	盒	50.00	26.50	35.00	40.00	44.50	45.00	
3	更换05A硒鼓(国产)	个	165.00	87.45	115.50	132.00	146.85	148.50	
4	更换HP05A硒鼓(原装)	个	595.00	315.35	416.50	476.00	529.55	535.50	
5	更换137A硒鼓(国产)	个	182.00	96.46	127.40	145.60	161.98	163.80	
6	更换HP137A硒鼓(原装)	个	380.00	201.40	266.00	304.00	338.20	342.00	
7	更换18A墨盒(国产)	个	170.00	90.10	119.00	136.00	151.30	153.00	
8	更换HP18A墨盒(原装)	个	380.00	201.40	266.00	304.00	338.20	342.00	
9	更换201a硒鼓(单色、国产)	个	280.00	148.40	196.00	224.00	249.20	252.00	按单色报价
10	更换HP201a硒鼓(单色、原装)	个	550.00	291.50	385.00	440.00	489.50	495.00	按单色报价
11	更换HP202A硒鼓(单色、原装)	个	560.00	296.80	392.00	448.00	498.40	504.00	按单色报价
12	更换HP416A硒鼓(单色、原装)	个	656.00	347.68	459.20	524.80	583.84	590.40	按单色报价
13	更换93A硒鼓(国产)	个	220.00	116.60	154.00	176.00	195.80	198.00	
14	更换HP93A硒鼓(原装)	个	1200.00	636.00	840.00	960.00	1068.00	1080.00	
15	更换CB436A硒鼓(国产)	个	160.00	84.80	112.00	128.00	142.40	144.00	

电子产品维修及配件供应服务项目及价格清单

序号	服务内容	单位	预算单价 (元)	湖北联航系统集成有限公司 优惠后 单价(元)	湖北冠强智能系统工程有限公司 优惠后单价 (元)	十堰鑫凌科技商行 优惠后单价 (元)	十堰瑞安科贸有限公司 优惠后单价(元)	湖北赫迈科技有限公司 优惠后单价(元)	备注
16	更换HPCB436A硒鼓(原装)	个	500.00	265.00	350.00	400.00	445.00	450.00	
17	更换CC388A硒鼓(国产)	个	180.00	95.40	126.00	144.00	160.20	162.00	
18	更换HPCC388A硒鼓(原装)	个	450.00	238.50	315.00	360.00	400.50	405.00	
19	更换CC531A硒鼓(单色、国产)	个	180.00	95.40	126.00	144.00	160.20	162.00	按单色报价
20	更换HPCC531A硒鼓(单色、原装)	个	530.00	280.90	371.00	424.00	471.70	477.00	按单色报价
21	更换CE278A硒鼓(国产)	个	182.00	96.46	127.40	145.60	161.98	163.80	
22	更换HPCE278A硒鼓(原装)	个	530.00	280.90	371.00	424.00	471.70	477.00	
23	更换HPCF210A硒鼓(单色、原装)	个	600.00	318.00	420.00	480.00	534.00	540.00	按单色报价
24	更换HPCF214a硒鼓(原装)	个	1350.00	715.50	945.00	1080.00	1201.50	1215.00	
25	更换HPCF230A硒鼓(原装)	个	485.00	257.05	339.50	388.00	431.65	436.50	
26	更换HPCF231A硒鼓(原装)	个	450.00	238.50	315.00	360.00	400.50	405.00	
27	更换HPCF256A粉盒(原装)	个	350.00	185.50	245.00	280.00	311.50	315.00	
28	更换CF277A硒鼓(带芯片、国产)	个	288.00	152.64	201.60	230.40	256.32	259.20	
29	更换HPCF277A硒鼓(带芯片、原装)	个	737.00	390.61	515.90	589.60	655.93	663.30	
30	更换CF280A硒鼓(国产)	个	182.00	96.46	127.40	145.60	161.98	163.80	

电子产品维修及配件供应服务项目及价格清单

序号	服务内容	单位	预算单价 (元)	湖北联航系统集成有限公司 优惠后 单价(元)	湖北冠强智能系统工程有限公司 优惠后单价 (元)	十堰鑫凌科技商行 优惠后单价 (元)	十堰瑞安科贸有限公司 优惠后单价(元)	湖北赫迈科技有限公司 优惠后单价(元)	备注
31	更换HPCF280A硒鼓(原装)	个	740.00	392.20	518.00	592.00	658.60	666.00	
32	更换cf350A硒鼓(单色、国产)	个	180.00	95.40	126.00	144.00	160.20	162.00	按单色报价
33	更换HPcf350A硒鼓(单色、原装)	个	450.00	238.50	315.00	360.00	400.50	405.00	按单色报价
34	更换HPGT53/52墨水(单色、原装)	个	120.00	63.60	84.00	96.00	106.80	108.00	按单色报价
35	更换Q2612A硒鼓(国产)	个	138.00	73.14	96.60	110.40	122.82	124.20	
36	更换HPQ2612A硒鼓(原装)	个	480.00	254.40	336.00	384.00	427.20	432.00	
37	更换Q7516A硒鼓(国产)	个	250.00	132.50	175.00	200.00	222.50	225.00	
38	更换HPQ7516A硒鼓(原装)	个	1200.00	636.00	840.00	960.00	1068.00	1080.00	
39	更换兄弟TN3335墨盒(原装)	个	480.00	254.40	336.00	384.00	427.20	432.00	
40	更换w1110a硒鼓(国产)	个	180.00	95.40	126.00	144.00	160.20	162.00	
41	更换HPw1110a硒鼓(原装)	个	400.00	212.00	280.00	320.00	356.00	360.00	
42	更换HPW1580X粉盒(原装)	个	165.00	87.45	115.50	132.00	146.85	148.50	
43	更换W2042A硒鼓(国产)	个	282.00	149.46	197.40	225.60	250.98	253.80	
44	更换HPW2042A硒鼓(原装)	个	700.00	371.00	490.00	560.00	623.00	630.00	
45	更换W2080A硒鼓(单色、国产)	个	288.00	152.64	201.60	230.40	256.32	259.20	按单色报价

电子产品维修及配件供应服务项目及价格清单

序号	服务内容	单位	预算单价 (元)	湖北联航系统集成有限公司 优惠后 单价(元)	湖北冠强智能系 统工程有限公司 优惠后单价 (元)	十堰鑫凌科技商 行优惠后单价 (元)	十堰瑞安科贸 有限公司优惠 后单价(元)	湖北赫迈科技 有限公司优惠 后单价(元)	备注
46	更换HPW2080A硒鼓(单色、原 装)	个	380.00	201.40	266.00	304.00	338.20	342.00	按单色报价
47	更换hp252n硒鼓(单色、原装)	个	450.00	238.50	315.00	360.00	400.50	405.00	按单色报价
48	更换7115硒鼓(国产)	个	182.00	96.46	127.40	145.60	161.98	163.80	
49	更换HP7115硒鼓(原装)	个	580.00	307.40	406.00	464.00	516.20	522.00	
50	更换5949A硒鼓(国产)	个	170.00	90.10	119.00	136.00	151.30	153.00	
51	更换HP5949A硒鼓(原装)	个	730.00	386.90	511.00	584.00	649.70	657.00	
52	更换436A硒鼓(国产)	个	160.00	84.80	112.00	128.00	142.40	144.00	
53	更换HP436A硒鼓(原装)	个	550.00	291.50	385.00	440.00	489.50	495.00	
54	更换CTL-200c硒鼓(国产)	个	260.00	137.80	182.00	208.00	231.40	234.00	
55	更换HPCTL-200c硒鼓(原装)	个	553.00	293.09	387.10	442.40	492.17	497.70	
56	更换HPcf510硒鼓(单色、原装)	个	483.00	255.99	338.10	386.40	429.87	434.70	按单色报价
57	更换爱普生T6741墨水(原装)	个	150.00	79.50	105.00	120.00	133.50	135.00	
58	更换爱普生T6743 墨水(原装)	个	150.00	79.50	105.00	120.00	133.50	135.00	
59	更换奔图DL-413 硒鼓组件(原 装)	个	380.00	201.40	266.00	304.00	338.20	342.00	
60	更换奔图T0-400墨盒(原装)	个	190.00	100.70	133.00	152.00	169.10	171.00	

电子产品维修及配件供应服务项目及价格清单

序号	服务内容	单位	预算单价 (元)	湖北联航系统集成有限公司 优惠后 单价 (元)	湖北冠强智能系 统工程有限公司 优惠后单价 (元)	十堰鑫凌科技商 行优惠后单价 (元)	十堰瑞安科贸 有限公司优惠 后单价 (元)	湖北赫迈科技 有限公司优惠 后单价 (元)	备注
61	更换佳能LBP2900 (原装)	个	380.00	201.40	266.00	304.00	338.20	342.00	
62	更换TK-1003 粉盒 (国产)	个	100.00	53.00	70.00	80.00	89.00	90.00	
63	更换京瓷TK-1003 粉盒 (原装)	个	188.00	99.64	131.60	150.40	167.32	169.20	
64	更换理光SP200C粉盒 (原装)	个	200.00	106.00	140.00	160.00	178.00	180.00	
65	更换SP311LC粉盒 (国产)	个	186.00	98.58	130.20	148.80	165.54	167.40	
66	更换理光SP311LC粉盒 (原装)	个	680.00	360.40	476.00	544.00	605.20	612.00	
67	更换联想LD201硒鼓 (原装)	个	460.00	243.80	322.00	368.00	409.40	414.00	
68	更换联想LT2641硒鼓 (原装)	个	280.00	148.40	196.00	224.00	249.20	252.00	
69	更换三星MLT-D204S粉盒 (原装)	个	200.00	106.00	140.00	160.00	178.00	180.00	
70	更换施乐CP105b粉盒 (单色、原 装)	个	252.00	133.56	176.40	201.60	224.28	226.80	按单色报价
71	更换CP105b粉盒 (国产)	个	152.00	80.56	106.40	121.60	135.28	136.80	
72	更换施乐CP105b粉盒 (单色、原 装)	个	252.00	133.56	176.40	201.60	224.28	226.80	按单色报价
73	更换施乐CT202331粉盒 (原装)	个	185.00	98.05	129.50	148.00	164.65	166.50	
74	更换施乐CT202332粉盒 (原装)	个	200.00	106.00	140.00	160.00	178.00	180.00	
75	更换施乐CT203038粉盒 (单色、 原装)	个	280.00	148.40	196.00	224.00	249.20	252.00	按单色报价

电子产品维修及配件供应服务项目及价格清单

序号	服务内容	单位	预算单价 (元)	湖北联航系统集成有限公司 优惠后 单价 (元)	湖北冠强智能系统工程有限公司 优惠后单价 (元)	十堰鑫凌科技商行 优惠后单价 (元)	十堰瑞安科贸有限公司 优惠后单价 (元)	湖北赫迈科技有限公司 优惠后单价 (元)	备注
76	更换A4针式打印机色带架	个	23.00	12.19	16.10	18.40	20.47	20.70	适用 DP850/800/EPSON7 35/730/630/LQ- 80KF2/880K/790K/ 730K2/735K2针式 打印机
77	更换A4针式打印机色带	盒	15.00	7.95	10.50	12.00	13.35	13.50	
78	更换A4针式打印机打印头	个	362.00	191.86	253.40	289.60	322.18	325.80	
79	更换A3针式打印机色带架	个	28.00	14.84	19.60	22.40	24.92	25.20	适用 DPK8300E+/8300E/ 8400E针式打印机
80	更换A3针式打印机色带	盒	30.00	15.90	21.00	24.00	26.70	27.00	
81	更换A3针式打印机打印头	个	352.00	186.56	246.40	281.60	313.28	316.80	
82	更换斑马330I原装碳带	卷	433.00	229.49	303.10	346.40	385.37	389.70	
83	更换斑马ZC150原装碳带	卷	550.00	291.50	385.00	440.00	489.50	495.00	
84	更换斑马ZXPSeries 3c碳带	卷	430.00	227.90	301.00	344.00	382.70	387.00	
85	更换斑马原装皮带	条	290.00	153.70	203.00	232.00	258.10	261.00	
86	更换1.8m打印线	根	10.00	5.30	7.00	8.00	8.90	9.00	
87	更换3m打印线	根	16.00	8.48	11.20	12.80	14.24	14.40	
88	更换5m打印线	根	30.00	15.90	21.00	24.00	26.70	27.00	
89	更换打印手动共享器	个	53.00	28.09	37.10	42.40	47.17	47.70	
90	更换打印自动共享器	个	135.00	71.55	94.50	108.00	120.15	121.50	

电子产品维修及配件供应服务项目及价格清单

序号	服务内容	单位	预算单价 (元)	湖北联航系统集成有限公司 优惠后 单价 (元)	湖北冠强智能系 统工程有限公司 优惠后单价 (元)	十堰鑫凌科技商 行优惠后单价 (元)	十堰瑞安科贸 有限公司优惠 后单价 (元)	湖北赫迈科技 有限公司优惠 后单价 (元)	备注
91	更换HP打印机离合器	个	80.00	42.40	56.00	64.00	71.20	72.00	
92	更换HP打印机搓纸轮	个	80.00	42.40	56.00	64.00	71.20	72.00	
93	更换搓纸组件（搓纸轮+分离器）	套	80.00	42.40	56.00	64.00	71.20	72.00	
94	更换打印板	个	106.00	56.18	74.20	84.80	94.34	95.40	
95	更换打印机主板	块	150.00	79.50	105.00	120.00	133.50	135.00	
96	更换打印机电源板	块	145.00	76.85	101.50	116.00	129.05	130.50	
97	更换打印机扫描组件(原)	套	200.00	106.00	140.00	160.00	178.00	180.00	
98	复印机驱动安装、调试、检修服务	次	50.00	26.50	35.00	40.00	44.50	45.00	
99	复印机安装调试维修服务	次	50.00	26.50	35.00	40.00	44.50	45.00	
100	更换MX-312CT粉盒（原装）	个	480.00	254.40	336.00	384.00	427.20	432.00	
101	更换AR-022ST-c粉盒（原装）	个	430.00	227.90	301.00	344.00	382.70	387.00	
102	更换BP-CT200粉盒（原装）	个	430.00	227.90	301.00	344.00	382.70	387.00	
103	更换BP-CT300粉盒（原装）	个	440.00	233.20	308.00	352.00	391.60	396.00	
104	更换夏普BP-CT201粉盒（原装）	个	440.00	233.20	308.00	352.00	391.60	396.00	
105	更换夏普BP-CT30粉盒（单色、原装）	个	820.00	434.60	574.00	656.00	729.80	738.00	按单色报价

电子产品维修及配件供应服务项目及价格清单

序号	服务内容	单位	预算单价 (元)	湖北联航系统集成有限公司 优惠后 单价 (元)	湖北冠强智能系 统工程有限公司 优惠后单价 (元)	十堰鑫凌科技商 行优惠后单价 (元)	十堰瑞安科贸 有限公司优惠 后单价 (元)	湖北赫迈科技 有限公司优惠 后单价 (元)	备注
106	更换DX-25CT粉盒（单色、原装）	个	700.00	371.00	490.00	560.00	623.00	630.00	按单色报价
107	更换MX-237CT粉盒（原装）	个	420.00	222.60	294.00	336.00	373.80	378.00	
108	更换MX-315CT粉盒（原装）	个	420.00	222.60	294.00	336.00	373.80	378.00	
109	更换MX-235CT粉盒（原装）	个	420.00	222.60	294.00	336.00	373.80	378.00	
110	更换MX-36CU（原装）	个	430.00	227.90	301.00	344.00	382.70	387.00	
111	更换MX-23CT单色粉盒(原装)	盒	750.00	397.50	525.00	600.00	667.50	675.00	按单色报价
112	更换东芝ZT3008C 墨盒（原装）	个	290.00	153.70	203.00	232.00	258.10	261.00	
113	更换惠普CE740A粉盒（单色、原装）	个	1100.00	583.00	770.00	880.00	979.00	990.00	按单色报价
114	更换佳能NPG-67粉盒（单色、原装）	个	500.00	265.00	350.00	400.00	445.00	450.00	按单色报价
115	更换京瓷TK-5143K彩（单色、原装）	盒	880.00	466.40	616.00	704.00	783.20	792.00	按单色报价
116	更换复印机MX-238套鼓组件（原装）	套	510.00	270.30	357.00	408.00	453.90	459.00	
117	更换MX-36GU-S鼓组件（2508NC）	套	900.00	477.00	630.00	720.00	801.00	810.00	
118	更换复印机原装套鼓(AR-2658N)	套	750.00	397.50	525.00	600.00	667.50	675.00	
119	更换理光c2504exsp粉盒（单色、原装）	盒	510.00	270.30	357.00	408.00	453.90	459.00	按单色报价
120	更换KYOCER TK-3011K原装大容量粉盒	盒	750.00	397.50	525.00	600.00	667.50	675.00	

电子产品维修及配件供应服务项目及价格清单

序号	服务内容	单位	预算单价 (元)	湖北联航系统集成有限公司 优惠后 单价 (元)	湖北冠强智能系统工程有限公司 优惠后单价 (元)	十堰鑫凌科技商行 优惠后单价 (元)	十堰瑞安科贸有限公司 优惠后单价 (元)	湖北赫迈科技有限公司 优惠后单价 (元)	备注
121	更换Konica Minolta c210粉盒 (单色、原装)	盒	380.00	201.40	266.00	304.00	338.20	342.00	按单色报价
122	更换Konica Minolta c2501粉盒 (单色、原装)	盒	380.00	201.40	266.00	304.00	338.20	342.00	按单色报价
123	更换KYOCER TK-1123原装粉盒	盒	240.00	127.20	168.00	192.00	213.60	216.00	
124	更换Canon c3226/3125粉盒 (单 色、原装)	盒	380.00	201.40	266.00	304.00	338.20	342.00	按单色报价
125	更换京瓷DK1110原装套鼓	套	435.00	230.55	304.50	348.00	387.15	391.50	
126	更换复印机原装刮板	个	130.00	68.90	91.00	104.00	115.70	117.00	
127	更换MX-237CV原装载体	袋	460.00	243.80	322.00	368.00	409.40	414.00	
128	更换MX-36CV/2508原装载体 (彩)	袋	780.00	413.40	546.00	624.00	694.20	702.00	
129	更换AR-2048N原装定影组件	套	500.00	265.00	350.00	400.00	445.00	450.00	
130	更换MX-2318N原装转印组件	套	1450.00	768.50	1015.00	1160.00	1290.50	1305.00	
131	更换AR-2048N DV组件	套	390.00	206.70	273.00	312.00	347.10	351.00	
132	更换MC充电组件 (AR-2608)	个	150.00	79.50	105.00	120.00	133.50	135.00	
133	更换原装下辊 (2048S)	个	310.00	164.30	217.00	248.00	275.90	279.00	
134	更换MX-2048定影下辊	个	310.00	164.30	217.00	248.00	275.90	279.00	
135	更换RP10搓纸轮 (AR2008)	个	200.00	106.00	140.00	160.00	178.00	180.00	

电子产品维修及配件供应服务项目及价格清单

序号	服务内容	单位	预算单价 (元)	湖北联航系统集成有限公司 优惠后 单价 (元)	湖北冠强智能系 统工程有限公司 优惠后单价 (元)	十堰鑫凌科技商 行优惠后单价 (元)	十堰瑞安科贸 有限公司优惠 后单价 (元)	湖北赫迈科技 有限公司优惠 后单价 (元)	备注
136	更换手动搓纸轮/分离轮 (AR2048S)	个	150.00	79.50	105.00	120.00	133.50	135.00	
137	更换下分离爪AR-2658/3158	个	45.00	23.85	31.50	36.00	40.05	40.50	
138	更换复印机原装对位辊 (AR- 2608)	个	390.00	206.70	273.00	312.00	347.10	351.00	
139	更换纸盒给纸辊 (AR-4818)	个	150.00	79.50	105.00	120.00	133.50	135.00	
140	更换纸盒给纸轮 (AR-2048S)	个	135.00	71.55	94.50	108.00	120.15	121.50	
141	更换纸盒离合器 (AR-4818)	个	140.00	74.20	98.00	112.00	124.60	126.00	
142	更换定影出纸传感器 (AR2048S)	个	55.00	29.15	38.50	44.00	48.95	49.50	
143	更换印刷机原装油墨	筒	250.00	132.50	175.00	200.00	222.50	225.00	适用 ES2561C/ES5791C/ DD2433C/DDD5450C /SF5351/LV1850印 刷机
144	更换印刷机原装版纸	卷	500.00	265.00	350.00	400.00	445.00	450.00	
145	计算机安装/调试/保养/数据迁移 服务	次	90.00	47.70	63.00	72.00	80.10	81.00	
146	硬盘数据恢复服务 (物理损坏除 外)	元/TB	190.00	100.70	133.00	152.00	169.10	171.00	
147	更换电脑主控板	块	600.00	318.00	420.00	480.00	534.00	540.00	
148	更换I5中央处理器	块	1000.00	530.00	700.00	800.00	890.00	900.00	
149	更换I7中央处理器	块	1700.00	901.00	1190.00	1360.00	1513.00	1530.00	
150	更换CPU风扇	个	70.00	37.10	49.00	56.00	62.30	63.00	

电子产品维修及配件供应服务项目及价格清单

序号	服务内容	单位	预算单价 (元)	湖北联航系统集成有限公司 优惠后 单价 (元)	湖北冠强智能系统工程有限公司 优惠后单价 (元)	十堰鑫凌科技商行 优惠后单价 (元)	十堰瑞安科贸有限公司 优惠后单价 (元)	湖北赫迈科技有限公司 优惠后单价 (元)	备注
151	更换台式机电源 (300w)	个	195.00	103.35	136.50	156.00	173.55	175.50	
152	更换台式机2G显卡	块	380.00	201.40	266.00	304.00	338.20	342.00	技嘉、微星、华硕等
153	更换台式机4G显卡	块	430.00	227.90	301.00	344.00	382.70	387.00	技嘉、微星、华硕等
154	更换内存条4G	根	170.00	90.10	119.00	136.00	151.30	153.00	联想、金士顿、三星、威刚等
155	更换内存条8G	根	250.00	132.50	175.00	200.00	222.50	225.00	联想、金士顿、三星、威刚等
156	更换内存条16G	根	385.00	204.05	269.50	308.00	342.65	346.50	联想、金士顿、三星、威刚等
157	更换一线品牌1TB电脑硬盘	块	420.00	222.60	294.00	336.00	373.80	378.00	西数、希捷、东芝等
158	更换一线品牌2TB电脑硬盘	块	460.00	243.80	322.00	368.00	409.40	414.00	西数、希捷、东芝等
159	更换一线品牌128G固态硬盘 (SATA)	块	240.00	127.20	168.00	192.00	213.60	216.00	西数、希捷、东芝等
160	更换一线品牌256G固态硬盘 (SATA)	块	320.00	169.60	224.00	256.00	284.80	288.00	西数、希捷、东芝等
161	更换一线品牌500G固态硬盘 (SATA)	块	520.00	275.60	364.00	416.00	462.80	468.00	西数、希捷、东芝等
162	更换一线品牌1TB固态硬盘 (SATA)	块	600.00	318.00	420.00	480.00	534.00	540.00	西数、希捷、东芝等
163	更换一线品牌128G固态硬盘 (M2)	块	200.00	106.00	140.00	160.00	178.00	180.00	西数、希捷、东芝等
164	更换一线品牌256G固态硬盘 (M2)	块	350.00	185.50	245.00	280.00	311.50	315.00	西数、希捷、东芝等
165	更换一线品牌500G固态硬盘 (M2)	块	480.00	254.40	336.00	384.00	427.20	432.00	西数、希捷、东芝等

电子产品维修及配件供应服务项目及价格清单

序号	服务内容	单位	预算单价 (元)	湖北联航系统集成有限公司 优惠后 单价 (元)	湖北冠强智能系统工程有限公司 优惠后单价 (元)	十堰鑫凌科技商行优惠后单价 (元)	十堰瑞安科贸有限公司优惠 后单价 (元)	湖北赫迈科技有限公司优惠 后单价 (元)	备注
166	更换一线品牌1TB固态硬盘 (M2)	块	580.00	307.40	406.00	464.00	516.20	522.00	西数、希捷、东芝等
167	更换一线品牌1T移动硬盘	块	480.00	254.40	336.00	384.00	427.20	432.00	西数、希捷、东芝等
168	更换一线品牌2T移动硬盘	块	560.00	296.80	392.00	448.00	498.40	504.00	西数、希捷、东芝等
169	更换一线品牌64G U盘	个	65.00	34.45	45.50	52.00	57.85	58.50	闪迪、金士顿等
170	更换一线品牌32G U盘	个	43.00	22.79	30.10	34.40	38.27	38.70	闪迪、金士顿等
171	更换一线品牌128G 固态U盘	个	100.00	53.00	70.00	80.00	89.00	90.00	
172	更换一线品牌256G 固态U盘	个	170.00	90.10	119.00	136.00	151.30	153.00	
173	更换一线品牌512G 固态U盘	个	430.00	227.90	301.00	344.00	382.70	387.00	
174	更换USB声卡	个	46.00	24.38	32.20	36.80	40.94	41.40	
175	更换无线网卡	个	80.00	42.40	56.00	64.00	71.20	72.00	
176	更换PCI网卡	个	72.00	38.16	50.40	57.60	64.08	64.80	
177	更换PCI-E网卡	个	85.00	45.05	59.50	68.00	75.65	76.50	
178	更换还原卡	个	270.00	143.10	189.00	216.00	240.30	243.00	
179	更换USB扩展坞	个	50.00	26.50	35.00	40.00	44.50	45.00	
180	更换1.8米VGA线	根	14.00	7.42	9.80	11.20	12.46	12.60	

电子产品维修及配件供应服务项目及价格清单

序号	服务内容	单位	预算单价 (元)	湖北联航系统集成有限公司 优惠后 单价 (元)	湖北冠强智能系统工程有限公司 优惠后单价 (元)	十堰鑫凌科技商行 优惠后单价 (元)	十堰瑞安科贸有限公司 优惠后单价 (元)	湖北赫迈科技有限公司 优惠后单价 (元)	备注
181	更换3米VGA线	根	24.00	12.72	16.80	19.20	21.36	21.60	
182	更换5米VGA线	根	50.00	26.50	35.00	40.00	44.50	45.00	
183	更换10米VGA线	根	85.00	45.05	59.50	68.00	75.65	76.50	
184	更换15米VGA线	根	135.00	71.55	94.50	108.00	120.15	121.50	
185	更换1.5米HDMI高清线	根	30.00	15.90	21.00	24.00	26.70	27.00	
186	更换3米HDMI高清线	根	50.00	26.50	35.00	40.00	44.50	45.00	
187	更换5米HDMI高清线	根	65.00	34.45	45.50	52.00	57.85	58.50	
188	更换10米HDMI高清线	根	150.00	79.50	105.00	120.00	133.50	135.00	
189	更换20米HDMI高清线	根	260.00	137.80	182.00	208.00	231.40	234.00	
190	更换30米HDMI高清线	根	380.00	201.40	266.00	304.00	338.20	342.00	
191	更换HDMI转VGA线1.8m	根	65.00	34.45	45.50	52.00	57.85	58.50	
192	更换DP转VGA线1.8米	根	90.00	47.70	63.00	72.00	80.10	81.00	
193	更换DP原装线1.8米	根	83.00	43.99	58.10	66.40	73.87	74.70	
194	更换USB转VGA/HDMI线1.8米	根	180.00	95.40	126.00	144.00	160.20	162.00	
195	更换USB 延长线1.5M	根	13.00	6.89	9.10	10.40	11.57	11.70	

电子产品维修及配件供应服务项目及价格清单

序号	服务内容	单位	预算单价 (元)	湖北联航系统集成有限公司 优惠后 单价 (元)	湖北冠强智能系统工程有限公司 优惠后单价 (元)	十堰鑫凌科技商行 优惠后单价 (元)	十堰瑞安科贸有限公司 优惠后单价 (元)	湖北赫迈科技有限公司 优惠后单价 (元)	备注
196	更换DVD光盘	片	3.00	1.59	2.10	2.40	2.67	2.70	
197	更换USB扩展坞 (3.0)	个	90.00	47.70	63.00	72.00	80.10	81.00	
198	更换一线品牌外置刻录机	个	260.00	137.80	182.00	208.00	231.40	234.00	
199	更换有线鼠标	个	47.00	24.91	32.90	37.60	41.83	42.30	
200	更换无线鼠标	个	80.00	42.40	56.00	64.00	71.20	72.00	
201	更换有线键盘	个	75.00	39.75	52.50	60.00	66.75	67.50	
202	更换有线键鼠套装	套	90.00	47.70	63.00	72.00	80.10	81.00	
203	更换无线键鼠套装	套	185.00	98.05	129.50	148.00	164.65	166.50	
204	更换电脑USB接口带麦耳机	个	85.00	45.05	59.50	68.00	75.65	76.50	
205	更换耳塞	个	80.00	42.40	56.00	64.00	71.20	72.00	
206	更换小音箱	个	120.00	63.60	84.00	96.00	106.80	108.00	
207	更换一分二VGA分屏器	个	50.00	26.50	35.00	40.00	44.50	45.00	
208	更换USB高清视频采集卡	个	150.00	79.50	105.00	120.00	133.50	135.00	
209	更换桌面式小麦克风	个	160.00	84.80	112.00	128.00	142.40	144.00	
210	更换桌面摄像头	个	160.00	84.80	112.00	128.00	142.40	144.00	

电子产品维修及配件供应服务项目及价格清单

序号	服务内容	单位	预算单价 (元)	湖北联航系统集成有限公司 优惠后 单价 (元)	湖北冠强智能系统工程有限公司 优惠后单价 (元)	十堰鑫凌科技商行 优惠后单价 (元)	十堰瑞安科贸有限公司 优惠后单价 (元)	湖北赫迈科技有限公司 优惠后单价 (元)	备注
211	更换笔记本电源适配器	个	180.00	95.40	126.00	144.00	160.20	162.00	
212	更换笔记本键盘	个	380.00	201.40	266.00	304.00	338.20	342.00	
213	更换笔记本电池	个	337.00	178.61	235.90	269.60	299.93	303.30	联想、戴尔、惠普、华硕
214	更换笔记本屏幕（通用型）	块	550.00	291.50	385.00	440.00	489.50	495.00	
215	服务器安装调试维修服务	次	150.00	79.50	105.00	120.00	133.50	135.00	
216	智能服务器机柜维修服务	次	150.00	79.50	105.00	120.00	133.50	135.00	
217	更换一线品牌企业级硬盘（4T）	块	840.00	445.20	588.00	672.00	747.60	756.00	希捷、西数
218	更换一线品牌企业级硬盘（8T）	块	1050.00	556.50	735.00	840.00	934.50	945.00	希捷、西数
219	更换一线品牌企业级硬盘（16T）	块	1900.00	1007.00	1330.00	1520.00	1691.00	1710.00	希捷、西数
220	更换一线品牌服务器内存（8G）	条	260.00	137.80	182.00	208.00	231.40	234.00	
221	更换一线品牌服务器内存（16G）	条	400.00	212.00	280.00	320.00	356.00	360.00	
222	监控线路安装调试维修服务	次	287.00	152.11	200.90	229.60	255.43	258.30	
223	监控平台录像数据恢复服务（物理损坏除外）	次	250.00	132.50	175.00	200.00	222.50	225.00	
224	更换BNC视频头	个	5.00	2.65	3.50	4.00	4.45	4.50	
225	更换24V 2.5A电源	个	100.00	53.00	70.00	80.00	89.00	90.00	

电子产品维修及配件供应服务项目及价格清单

序号	服务内容	单位	预算单价 (元)	湖北联航系统集成有限公司 优惠后 单价(元)	湖北冠强智能系统工程有限公司 优惠后单价 (元)	十堰鑫凌科技商行 优惠后单价 (元)	十堰瑞安科贸有限公司 优惠后单价(元)	湖北赫迈科技有限公司 优惠后单价(元)	备注
226	更换模拟摄像头数据线/电源线材	米/元	4.00	2.12	2.80	3.20	3.56	3.60	
227	更换2X1.5平方二芯电源线(国标)	米/元	4.00	2.12	2.80	3.20	3.56	3.60	
228	更换一线品牌1T监控硬盘	块	445.00	235.85	311.50	356.00	396.05	400.50	希捷、西数
229	更换一线品牌2T监控硬盘	块	450.00	238.50	315.00	360.00	400.50	405.00	希捷、西数
230	更换一线品牌4T监控硬盘	块	535.00	283.55	374.50	428.00	476.15	481.50	希捷、西数
231	更换海康威视监控摄像头枪机300万	个	420.00	222.60	294.00	336.00	373.80	378.00	
232	更换海康威视摄像头300万(半球)	个	350.00	185.50	245.00	280.00	311.50	315.00	
233	更换海康400万全彩半球摄像头	个	450.00	238.50	315.00	360.00	400.50	405.00	
234	更换海康威视监控摄像头球机(带云台)4寸	个	1250.00	662.50	875.00	1000.00	1112.50	1125.00	
235	扫描仪安装调试维修服务	次	50.00	26.50	35.00	40.00	44.50	45.00	
236	更换相机64内存卡200mb/s	个	145.00	76.85	101.50	116.00	129.05	130.50	
237	更换相机128内存卡200mb/s	个	188.00	99.64	131.60	150.40	167.32	169.20	
238	更换相机256内存卡200mb/s	个	420.00	222.60	294.00	336.00	373.80	378.00	
239	网线故障排查服务	次	60.00	31.80	42.00	48.00	53.40	54.00	
240	网线布线服务	次	50.00	26.50	35.00	40.00	44.50	45.00	

电子产品维修及配件供应服务项目及价格清单

序号	服务内容	单位	预算单价 (元)	湖北联航系统集成有限公司 优惠后 单价 (元)	湖北冠强智能系统工程有限公司 优惠后单价 (元)	十堰鑫凌科技商行 优惠后单价 (元)	十堰瑞安科贸有限公司 优惠后单价 (元)	湖北赫迈科技有限公司 优惠后单价 (元)	备注
241	光纤光路调试、维护服务	次	100.00	53.00	70.00	80.00	89.00	90.00	
242	光纤收发器故障排查服务	次	100.00	53.00	70.00	80.00	89.00	90.00	
243	室内光纤熔纤服务	芯/元	28.00	14.84	19.60	22.40	24.92	25.20	
244	室内光纤放纤服务	米/元	6.00	3.18	4.20	4.80	5.34	5.40	
245	交换机底层配置服务	次	80.00	42.40	56.00	64.00	71.20	72.00	
246	防火墙底层配置服务	次	80.00	42.40	56.00	64.00	71.20	72.00	
247	更换电话线	米/元	2.00	1.06	1.40	1.60	1.78	1.80	
248	更换6类网线（国标）	米/元	4.00	2.12	2.80	3.20	3.56	3.60	
249	更换5类网线（国标）	米/元	3.00	1.59	2.10	2.40	2.67	2.70	
250	更换千兆光纤模块	个	260.00	137.80	182.00	208.00	231.40	234.00	
251	更换万兆光纤模块	个	295.00	156.35	206.50	236.00	262.55	265.50	
252	更换WiFi天线延长线带吸盘底座 （信号放大）	个	77.00	40.81	53.90	61.60	68.53	69.30	
253	更换可折叠全橡胶棒天线	个	30.00	15.90	21.00	24.00	26.70	27.00	
254	更换千兆5口交换机	个	120.00	63.60	84.00	96.00	106.80	108.00	
255	更换千兆8口交换机	个	160.00	84.80	112.00	128.00	142.40	144.00	

电子产品维修及配件供应服务项目及价格清单

序号	服务内容	单位	预算单价 (元)	湖北联航系统集成有限公司 优惠后 单价 (元)	湖北冠强智能系统工程有限公司 优惠后单价 (元)	十堰鑫凌科技商行优惠后单价 (元)	十堰瑞安科贸有限公司优惠 后单价 (元)	湖北赫迈科技有限公司优惠 后单价 (元)	备注
256	更换企业级路由器 (8口)	个	420.00	222.60	294.00	336.00	373.80	378.00	
257	更换16口POE交换机	个	760.00	402.80	532.00	608.00	676.40	684.00	
258	更换24口POE交换机	个	1010.00	535.30	707.00	808.00	898.90	909.00	
259	更换24口千兆交换机	个	680.00	360.40	476.00	544.00	605.20	612.00	
260	更换48口千兆交换机	个	1390.00	736.70	973.00	1112.00	1237.10	1251.00	
261	更换企业级无线AP	个	465.00	246.45	325.50	372.00	413.85	418.50	
262	更换WIFI6无线路由器	个	210.00	111.30	147.00	168.00	186.90	189.00	
263	LED屏故障排查服务	次	200.00	106.00	140.00	160.00	178.00	180.00	
264	更换单色P10单元板	块	100.00	53.00	70.00	80.00	89.00	90.00	
265	更换LEDF6NUR屏控制卡	块	360.00	190.80	252.00	288.00	320.40	324.00	
266	更换LED屏5V供电电源	个	120.00	63.60	84.00	96.00	106.80	108.00	
267	更换UPS电池	块	100.00	53.00	70.00	80.00	89.00	90.00	
268	IP终端线路检测维护服务	次	200.00	106.00	140.00	160.00	178.00	180.00	
269	智慧终端安装调试维修服务	次	95.00	50.35	66.50	76.00	84.55	85.50	
270	功放维修、安装服务	次	100.00	53.00	70.00	80.00	89.00	90.00	

电子产品维修及配件供应服务项目及价格清单

序号	服务内容	单位	预算单价 (元)	湖北联航系统集成有限公司 优惠后 单价 (元)	湖北冠强智能系统工程有限公司 优惠后单价 (元)	十堰鑫凌科技商行 优惠后单价 (元)	十堰瑞安科贸有限公司 优惠后单价 (元)	湖北赫迈科技有限公司 优惠后单价 (元)	备注
271	投影仪维修、安装、拆机、移机服务	次	300.00	159.00	210.00	240.00	267.00	270.00	
272	投影幕布拆除、安装服务	个	215.00	113.95	150.50	172.00	191.35	193.50	
273	更换投影仪吊架	个	220.00	116.60	154.00	176.00	195.80	198.00	
274	更换投影仪原装灯泡	块	820.00	434.60	574.00	656.00	729.80	738.00	参考EB-824H
275	更换EPSON投影仪原装灯泡	个	820.00	434.60	574.00	656.00	729.80	738.00	参考EB-C30XH
276	更换120寸电动幕布	套	680.00	360.40	476.00	544.00	605.20	612.00	
277	更换150寸电动幕布	套	950.00	503.50	665.00	760.00	845.50	855.00	
278	更换麦克风充电头	个	50.00	26.50	35.00	40.00	44.50	45.00	单USB接口，5V/2A
279	更换无线话筒（一拖二）	套	930.00	492.90	651.00	744.00	827.70	837.00	
280	更换无线话筒（一拖四）	套	2060.00	1091.80	1442.00	1648.00	1833.40	1854.00	
281	更换数据线（1.8m）	条	30.00	15.90	21.00	24.00	26.70	27.00	
282	更换工业级4K HDMI网线延长器 120米	个	770.00	408.10	539.00	616.00	685.30	693.00	
283	更换工业级HDMI网线延长器一发 四收	个	1250.00	662.50	875.00	1000.00	1112.50	1125.00	
284	更换工业级HDMI分屏器一分四	个	300.00	159.00	210.00	240.00	267.00	270.00	
285	更换工业级VGA分屏器一分四	个	120.00	63.60	84.00	96.00	106.80	108.00	

电子产品维修及配件供应服务项目及价格清单

序号	服务内容	单位	预算单价 (元)	湖北联航系统集成有限公司 优惠后 单价 (元)	湖北冠强智能系 统工程有限公司 优惠后单价 (元)	十堰鑫凌科技商 行优惠后单价 (元)	十堰瑞安科贸 有限公司优惠 后单价 (元)	湖北赫迈科技 有限公司优惠 后单价 (元)	备注
286	更换工业级HDMI高清KVM切换器4口	个	280.00	148.40	196.00	224.00	249.20	252.00	
287	更换HDMI无线投屏器	个	745.00	394.85	521.50	596.00	663.05	670.50	
288	更换智慧终端分组终端主板	块	2820.00	1494.60	1974.00	2256.00	2509.80	2538.00	东信同邦
289	更换智慧终端分组终端芯片	块	1380.00	731.40	966.00	1104.00	1228.20	1242.00	东信同邦
290	更换智慧终端23.8寸液晶屏	块	880.00	466.40	616.00	704.00	783.20	792.00	东信同邦
291	更换智慧终端触摸屏刷卡板	块	73.00	38.69	51.10	58.40	64.97	65.70	东信同邦
292	更换智慧终端常态化录播版板卡	块	6570.00	3482.10	4599.00	5256.00	5847.30	5913.00	东信同邦
293	更换智慧终端精品录播版板卡	块	8530.00	4520.90	5971.00	6824.00	7591.70	7677.00	东信同邦
294	更换智慧终端智慧终端中控板	块	3500.00	1855.00	2450.00	2800.00	3115.00	3150.00	东信同邦
295	更换智慧终端混音板	块	850.00	450.50	595.00	680.00	756.50	765.00	东信同邦
296	更换智慧终端网络模块	块	450.00	238.50	315.00	360.00	400.50	405.00	东信同邦
297	更换智慧终端继电器板	块	120.00	63.60	84.00	96.00	106.80	108.00	东信同邦
298	更换智慧终端功放模块	块	415.00	219.95	290.50	332.00	369.35	373.50	东信同邦
299	更换智慧终端视频接口板	块	820.00	434.60	574.00	656.00	729.80	738.00	东信同邦
300	更换智慧终端蓝牙模块	块	230.00	121.90	161.00	184.00	204.70	207.00	东信同邦

电子产品维修及配件供应服务项目及价格清单

序号	服务内容	单位	预算单价 (元)	湖北联航系统集成有限公司 优惠后 单价 (元)	湖北冠强智能系统工程有限公司 优惠后单价 (元)	十堰鑫凌科技商行 优惠后单价 (元)	十堰瑞安科贸有限公司 优惠后单价 (元)	湖北赫迈科技有限公司 优惠后单价 (元)	备注
301	更换智慧终端WiFi模块组合件	块	308.00	163.24	215.60	246.40	274.12	277.20	东信同邦
302	更换智慧终端无线麦克风内置模块	块	235.00	124.55	164.50	188.00	209.15	211.50	东信同邦
303	更换智慧终端USB3.0-HUB板	块	500.00	265.00	350.00	400.00	445.00	450.00	东信同邦
304	更换智慧终端音频板卡	块	550.00	291.50	385.00	440.00	489.50	495.00	东信同邦
305	更换智慧终端12V2A-电源适配器	个	140.00	74.20	98.00	112.00	124.60	126.00	东信同邦
306	更换智慧终端硬盘	块	1680.00	890.40	1176.00	1344.00	1495.20	1512.00	东信同邦
307	更换智慧终端电源	个	610.00	323.30	427.00	488.00	542.90	549.00	东信同邦
308	更换智慧终端云台摄像机主板烧坏	块	1030.00	545.90	721.00	824.00	916.70	927.00	东信同邦
309	更换智慧终端云台摄像机云台接口	块	810.00	429.30	567.00	648.00	720.90	729.00	东信同邦
310	更换智慧终端4K摄像机主板烧坏	块	1100.00	583.00	770.00	880.00	979.00	990.00	东信同邦
311	更换智慧终端4K摄像机接口	块	850.00	450.50	595.00	680.00	756.50	765.00	东信同邦
312	更换智慧终端麦克风芯片	块	400.00	212.00	280.00	320.00	356.00	360.00	东信同邦
313	更换智慧终端麦克风电池	块	125.00	66.25	87.50	100.00	111.25	112.50	东信同邦
314	更换智慧终端麦克风按键	个	67.00	35.51	46.90	53.60	59.63	60.30	东信同邦
315	更换智慧终端麦克风咪头	个	125.00	66.25	87.50	100.00	111.25	112.50	东信同邦

电子产品维修及配件供应服务项目及价格清单

序号	服务内容	单位	预算单价 (元)	湖北联航系统集成有限公司 优惠后 单价 (元)	湖北冠强智能系 统工程有限公司 优惠后单价 (元)	十堰鑫凌科技商 行优惠后单价 (元)	十堰瑞安科贸 有限公司优惠 后单价 (元)	湖北赫迈科技 有限公司优惠 后单价 (元)	备注
316	更换智慧班牌主板	块	1020.00	540.60	714.00	816.00	907.80	918.00	神州视翰
317	更换智慧班牌电源板	块	477.00	252.81	333.90	381.60	424.53	429.30	神州视翰
318	更换智慧班牌解码板	块	373.00	197.69	261.10	298.40	331.97	335.70	神州视翰
319	更换智慧班牌液晶屏体	片	1530.00	810.90	1071.00	1224.00	1361.70	1377.00	神州视翰
320	更换智慧班牌摄像头	个	383.00	202.99	268.10	306.40	340.87	344.70	神州视翰
321	更换智慧班牌读卡器	个	375.00	198.75	262.50	300.00	333.75	337.50	神州视翰
322	更换拼接大屏液晶面板（46寸）	台	7650.00	4054.50	5355.00	6120.00	6808.50	6885.00	锐丽
323	更换拼接大屏驱动板	块	2000.00	1060.00	1400.00	1600.00	1780.00	1800.00	锐丽
324	更换拼接大屏电源板	块	1520.00	805.60	1064.00	1216.00	1352.80	1368.00	锐丽
325	更换红外麦克风电池	个	130.00	68.90	91.00	104.00	115.70	117.00	台电
326	更换红外麦克风咪头	个	122.00	64.66	85.40	97.60	108.58	109.80	台电
327	更换麦克风红外发射区	个	122.00	64.66	85.40	97.60	108.58	109.80	台电
328	更换红外麦克风芯片	个	360.00	190.80	252.00	288.00	320.40	324.00	台电
329	更换红外扩声系统主机电源	个	175.00	92.75	122.50	140.00	155.75	157.50	台电
330	更换红外扩声系统主机音频接口	个	145.00	76.85	101.50	116.00	129.05	130.50	台电

电子产品维修及配件供应服务项目及价格清单

序号	服务内容	单位	预算单价 (元)	湖北联航系统集成有限公司 优惠后 单价(元)	湖北冠强智能系统工程有限公司 优惠后单价 (元)	十堰鑫凌科技商行 优惠后单价 (元)	十堰瑞安科贸有限公司 优惠后单价(元)	湖北赫迈科技有限公司 优惠后单价(元)	备注
331	更换红外扩声系统主机芯片	个	1830.00	969.90	1281.00	1464.00	1628.70	1647.00	台电
332	更换红外扩声系统主机主板	个	1830.00	969.90	1281.00	1464.00	1628.70	1647.00	台电
333	更换音箱喇叭单元	个	250.00	132.50	175.00	200.00	222.50	225.00	台电
334	更换教学一体机/电视屏体维修 (不换屏, 55寸以上)	台	2170.00	1150.10	1519.00	1736.00	1931.30	1953.00	创维、中银、希沃、鸿合等
335	更换教学一体机/电视屏体维修 (换屏, 55寸-65寸)	块	3820.00	2024.60	2674.00	3056.00	3399.80	3438.00	创维、中银、希沃、鸿合等
336	更换教学一体机/电视主板(55寸-65寸)	块	1950.00	1033.50	1365.00	1560.00	1735.50	1755.00	创维、中银、希沃、鸿合等
337	更换教学一体机/电视高压板(55寸-65寸)	块	1200.00	636.00	840.00	960.00	1068.00	1080.00	创维、中银、希沃、鸿合等
338	更换教学一体机/电视背频板(55寸-65寸)	块	1050.00	556.50	735.00	840.00	934.50	945.00	创维、中银、希沃、鸿合等
339	更换教学一体机/电视OPS电脑主板(55寸-65寸)	块	1260.00	667.80	882.00	1008.00	1121.40	1134.00	创维、中银、希沃、鸿合等
340	更换教学一体机/电视屏体维修 (换屏, 66寸-75寸)	块	5950.00	3153.50	4165.00	4760.00	5295.50	5355.00	创维、中银、希沃、鸿合等
341	更换教学一体机/电视主板(66寸-75寸)	块	2460.00	1303.80	1722.00	1968.00	2189.40	2214.00	创维、中银、希沃、鸿合等
342	更换教学一体机/电视高压板(66寸-75寸)	块	1450.00	768.50	1015.00	1160.00	1290.50	1305.00	创维、中银、希沃、鸿合等
343	更换教学一体机/电视背频板(66寸-75寸)	块	990.00	524.70	693.00	792.00	881.10	891.00	创维、中银、希沃、鸿合等
344	更换教学一体机/电视OPS电脑主板(66寸-75寸)	块	1190.00	630.70	833.00	952.00	1059.10	1071.00	创维、中银、希沃、鸿合等
345	更换教学一体机/电视屏体维修 (换屏, (76寸-85寸))	块	6570.00	3482.10	4599.00	5256.00	5847.30	5913.00	创维、中银、希沃、鸿合等

电子产品维修及配件供应服务项目及价格清单

序号	服务内容	单位	预算单价 (元)	湖北联航系统集成有限公司 优惠后 单价(元)	湖北冠强智能系统工程有限公司 优惠后单价 (元)	十堰鑫凌科技商行 优惠后单价 (元)	十堰瑞安科贸有限公司 优惠后单价(元)	湖北赫迈科技有限公司 优惠后单价(元)	备注
346	更换教学一体机/电视主板（（76寸-85寸）	块	2100.00	1113.00	1470.00	1680.00	1869.00	1890.00	创维、中银、希沃、鸿合等
347	更换教学一体机/电视高压板（76寸-85寸）	块	1360.00	720.80	952.00	1088.00	1210.40	1224.00	创维、中银、希沃、鸿合等
348	更换教学一体机/电视背频板（76寸-85寸）	块	1020.00	540.60	714.00	816.00	907.80	918.00	创维、中银、希沃、鸿合等
349	更换教学一体机/电视OPS电脑主板（76寸-85寸）	块	1250.00	662.50	875.00	1000.00	1112.50	1125.00	创维、中银、希沃、鸿合等
350	更换教学一体机/电视屏体维修（换屏，（86寸-95寸））	块	8300.00	4399.00	5810.00	6640.00	7387.00	7470.00	创维、中银、希沃、鸿合等
351	更换教学一体机/电视主板（86寸-95寸）	块	2100.00	1113.00	1470.00	1680.00	1869.00	1890.00	创维、中银、希沃、鸿合等
352	更换教学一体机/电视高压板（86寸-95寸）	块	1260.00	667.80	882.00	1008.00	1121.40	1134.00	创维、中银、希沃、鸿合等
353	更换教学一体机/电视背频板（86寸-95寸）	块	2020.00	1070.60	1414.00	1616.00	1797.80	1818.00	创维、中银、希沃、鸿合等
354	更换教学一体机/电视OPS电脑主板（86寸-95寸）	块	1260.00	667.80	882.00	1008.00	1121.40	1134.00	创维、中银、希沃、鸿合等
355	更换壁挂音箱BGM-10W高音喇叭	个	82.00	43.46	57.40	65.60	72.98	73.80	湖山、京邦、台电等
356	更换壁挂音箱BGM-10W低音喇叭	个	180.00	95.40	126.00	144.00	160.20	162.00	湖山、京邦、台电等
357	更换解码器SM21206解码板	块	1320.00	699.60	924.00	1056.00	1174.80	1188.00	湖山
358	更换解码器SM21206电源板	块	370.00	196.10	259.00	296.00	329.30	333.00	湖山
359	更换解码器SM21206前级板	块	270.00	143.10	189.00	216.00	240.30	243.00	湖山
360	更换解码音箱SM28108解码板	块	1240.00	657.20	868.00	992.00	1103.60	1116.00	湖山

电子产品维修及配件供应服务项目及价格清单

序号	服务内容	单位	预算单价 (元)	湖北联航系统集成有限公司 优惠后 单价 (元)	湖北冠强智能系 统工程有限公司 优惠后单价 (元)	十堰鑫凌科技商 行优惠后单价 (元)	十堰瑞安科贸 有限公司优惠 后单价 (元)	湖北赫迈科技 有限公司优惠 后单价 (元)	备注
361	更换解码音箱SM28108功放板	块	640.00	339.20	448.00	512.00	569.60	576.00	湖山
362	更换解码音箱SM28108喇叭	个	230.00	121.90	161.00	184.00	204.70	207.00	湖山
363	更换定压功放BK60F变压器	个	560.00	296.80	392.00	448.00	498.40	504.00	湖山
364	更换定压功放BK60F功放板	块	880.00	466.40	616.00	704.00	783.20	792.00	湖山
365	更换定压功放BK60F电源板	块	300.00	159.00	210.00	240.00	267.00	270.00	湖山
366	更换定压功放BK60F前级板	块	150.00	79.50	105.00	120.00	133.50	135.00	湖山
367	更换定压功放BK100F变压器	个	600.00	318.00	420.00	480.00	534.00	540.00	湖山
368	更换定压功放BK100F功放板	块	1050.00	556.50	735.00	840.00	934.50	945.00	湖山
369	更换定压功放BK100F电源板	块	290.00	153.70	203.00	232.00	258.10	261.00	湖山
370	更换定压功放BK100F前级板	块	150.00	79.50	105.00	120.00	133.50	135.00	湖山
371	更换定压功放FV150F变压器	个	700.00	371.00	490.00	560.00	623.00	630.00	湖山
372	更换定压功放FV150F功放板	块	1250.00	662.50	875.00	1000.00	1112.50	1125.00	湖山
373	更换定压功放FV150F电源板	块	300.00	159.00	210.00	240.00	267.00	270.00	湖山
374	更换定压功放FV150F前级板	块	150.00	79.50	105.00	120.00	133.50	135.00	湖山
375	更换定压功放FV350F变压器	个	785.00	416.05	549.50	628.00	698.65	706.50	湖山

电子产品维修及配件供应服务项目及价格清单

序号	服务内容	单位	预算单价 (元)	湖北联航系统集成有限公司 优惠后 单价(元)	湖北冠强智能系统工程有限公司 优惠后单价 (元)	十堰鑫凌科技商行 优惠后单价 (元)	十堰瑞安科贸有限公司 优惠后单价(元)	湖北赫迈科技有限公司 优惠后单价(元)	备注
376	更换定压功放FV350F功放板	块	1400.00	742.00	980.00	1120.00	1246.00	1260.00	湖山
377	更换定压功放FV350F电源板	块	290.00	153.70	203.00	232.00	258.10	261.00	湖山
378	更换定压功放FV350F前级板	块	150.00	79.50	105.00	120.00	133.50	135.00	湖山
379	更换超距信号线RVVP2*0.3mm	元/米	5.00	2.65	3.50	4.00	4.45	4.50	
380	更换广播电缆RVV2*2.0	元/米	6.00	3.18	4.20	4.80	5.34	5.40	
381	更换广播电缆RVV2*1.5	元/米	4.00	2.12	2.80	3.20	3.56	3.60	
382	更换3V直流电源适配器	个	36.00	19.08	25.20	28.80	32.04	32.40	
383	更换5V直流电源适配器	个	37.00	19.61	25.90	29.60	32.93	33.30	
384	更换9V直流电源适配器	个	40.00	21.20	28.00	32.00	35.60	36.00	
385	更换12V直流电源适配器	个	70.00	37.10	49.00	56.00	62.30	63.00	
备注				联系方式：张小玲15872729770	联系方式：叶俊超13997818903	联系方式：王太吴15334251800	联系方式：彭城13593753894	联系方式：张小宇13999065335	